

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	ОВ
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Не горит левый ближний свет. Не горят передние ПТФ. Не горит подсветка номера. Не работает задний левый стеклоподъемник. Не работает обогрев боковых зеркал. Не держат капот пневмо стойки. Уровень охлаждающей жидкости МИН. Запотевание насоса ГУР. Выработка передних тормозных дисков. Выработка и коррозия задних тормозных дисков. Сопливит пыльник левой рулевой тяги. Запотевание поддона ДВС. Запотевание сальника коленвала. Запотевание КПП. Запотевание раздаточной коробки. Сопливит пыльник правого внутреннего ШРУСа. Люфт задних втулок стабилизатора. Туго и с вибрациями работает ГУР (требуется более углубленная диагностика).
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	