

Примечание:

замена передней части а/м, полный окрас, ремонт лонжерона.

3. Технический осмотр

Примечание:

1.Негорит подцветка номера2.Негорит повторитель на левом зеркале 3.Неработает центральный замок
4.Неработает концевик левой двери5.Горит подушка SRS6.Неработает в задний левый двери стекло подъемник
7.Неработает регулировка зеркал заднего вида 8.Неработает кнопка открывания багажника9.Неработает в
передней левой двери стеклоподъемник 10.Неработает в передней левой двери консоль управления 11.Сколы на
лобовом стекле 12.Минимум антифриза в расширительном бочке 13.Поврежден задний бампер14.Машина не
закрывается с брелока 15.Повреждение лакокрасочного покрытия по кузову 16.Задняя левая дверь неисправный
ограничитель 17.Разрушение сот в радиаторе кондиционера 18.Большой износ шин 19.На осях стоит разные
комплекты шин 20.Сломана шпилька впускном коллекторе21. Не прикручен болт на передней крышке
двигателя22.Порван тепло экран 23.Сломан пыльник днища с левой стороны с правой отсутствует24.Следы
масла на передней крышке двигателя 25.Льет правая форсунка омыватель26.Плоха работает звуковой сигнал
27.Следы масла на задней стенке двигателя28. коды ошибок в приложении к з/н.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет