

**Салон:**

Имеются загрязнения в салоне.

**Примечание:**

Окрас, ЗЛК. Крышка багажника, ЗПК

**3. Технический осмотр**

**Примечание:**

лев.птф нету  
не работает лев.ходовой огонь  
масло двс мин.  
замена торм.жидкости  
выработка приводных ремней  
стук двс  
а/м не отвечает на диагностический прибор  
выработка птд/зтд  
сизый дым из выхлопной трубы  
обильная течь двс и акпп  
течь сальников приводов  
пинки при вкл передач, долго вкл.передачи

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет