

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	ОК
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

1.не работает левая передняя птф 2.габарит левый не работает3.левый ходовой огонь4.не срабатывает омыватель фар5.трещина на лобовом стекле6.не работает обогрев правого зеркала7.царапины на коже8.течь масла в области механизма грм9.износ сайленблоков задних поперечных рычагов10.порваны сайленблоки задних продольных рычагов11.подтекает парубок охлаждающей жидкости в области термостата12.акпп и поддон ДВС в масле13.между соединением АКПП и ДВС следы масла14. требуется диагностика течи15.имеются ошибки

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	