

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Салон:

--

Примечание:

2008г. 1,6 мкпп, Тип привода: Передний, 102 л/с, 4 владельца, 2 ключ (ПТС оригинал, сервиса) Комплектация: АС, ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ, 4 СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА. Кузов: МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРИТЕРТОСТИ/СКОЛЫ/ЦАРАПИНЫ ПО КУЗОВУ. Окрас: СНИМАЛСЯ БАГАЖНИК, РЕМОНТ/ОКРАС ПОРОГОВ, ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ, ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО.

Технический осмотр

Примечание:

Ошибки: пропуски воспламенения 1234 цили., выключатель педали сцепления, БУ ДВС, давление хладагента, левый габарит, нагревательный элемент левого зеркала, лампа повторителя поворота в левом зеркале. Не работает омыватель заднего стекла, прогорела гофра выпускной системы, рекомендуется заменить приводной ремень и ролики, запотевание левой ПТФ, свист вентилятора отопителя, порез на протекторе переднего левого колеса, посторонний шум в ДВС, рекомендуется заменить свечи зажигания, рекомендуется заменить ремень ГРМ, сколы и затертости на лобовом стекле, сломан фиксатор капота, поврежден задний левый фонарь, повреждены оба наружных зеркала, передняя правая фара и ПТФ, поврежден передний бампер и решетка, низкий уровень масла в ДВС, течь клапанной крышки, надрывы опор ДВС, гул в КПП, сломана ручка переключения передач, износ передних колодок 20%, износ задних колодок 80%, предельный износ задних тормозных дисков, перекаты в опорных подшипниках передних стоек, люфт рулевых тяг и наконечников, надрывы сайлент-блоков левого переднего рычага, повреждены передние подкрылки, левая и правая защиты днища, замяты пороги. при тестовой поездке а/м плохо реагирует на газ. компрессия 1-13,8; 2-11; 3-11,1; 4-12,4. При осмотре эндоскопом дефектов ЦПГ не выявлено

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет