

Примечание:

Сколы по всему кузову
Трещины: лобовое стекло, передний бампер
Царапины: заднее левое крыло, задний бампер, заднее правое крыло, переднее правое крыло
Вмятины: крышка багажника, правый и левый порог, заднее правое крыло, переднее правое крыло
Повреждения кузова см доп фото Покраски и работы: заднее левое и правое крыло.

Технический осмотр

Примечание:

закусывает руль рейку, не работает подогрев вод сиденья, течь клапанной

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да