

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

окрас: правая сторона 260-500 микрон, левая сторона 400 микрон, стойка двери левая 1250 микрон. Крыша 180 микрон

3. Технический осмотр

Примечание:

Не раб аварийка Не горит перед габариты, подсветка номера Требуется замены лев рулевой тяги, перед тормозные диски, сайлентблоки зад продольных рычагов, пыльник внутреннего прав шруса Течь О.Ж. в районе соединения трубки водяного насоса и блока ДВС Неисправны или отсутствуют датчики давления воздуха в шинах Ошибки-в165e. u110a. u113в

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	