

Примечание:

Окрас всего кузова кроме крыши и плк. Многочисленные повреждения кузова см доп фото.

Технический осмотр

Примечание:

1.требуется химчистка салона.2.Сломана крышка макияжного зеркала, в правом козырьке, не горит подсветка.3.Сломана кнопка заднего левого стеклоподъёмника, сломана внутренняя ручка.4.Сломан пол в багажнике.5.Не закреплена накладка водительского сиденья.6.Сломано крепление передней левой фары.7.КПП в масле, теплообменник в масле.8.Повреждения переднего бампера, повреждения передних крыльев .9.Сломан передний правый подкрылок, накладка арки крыла.10.Не закреплена передняя правая ПТФ.11.Износ передних и задних тормозных дисков.12.Оторван тепловой экран выхлопной системы.13.отсутствует карданный вал заднего редуктора.14.Течь прокладки поддона картера ДВС.15.Растрескивание сайлентблоков задней подвески.16.Следы масла на стыке ДВС и КПП.17.Течь прокладки клапанной крышки.18.Требуется замена охлаждающей жидкости с промывкой системы.19.Горит чек на панели приборов.20.Мерцание индикации AIRBAG на панели.21.Не горит подсветка номерного знака.22.Не горит задний левый габарит.23.Не горят передние габариты.24.Не горит левый ближний свет .25.Не горят стоп сигналы.26.Автомобиль дымит.27.Не работает омыватель фар.28.Не работает задний стеклоочиститель.29.Горит индикация неисправности ДВС, АКПП, SRS коды ошибок в приложении к з\н.30. при работе ДВС-посторонний стук, сильное дымление из глушителя.31.Течь задних амортизаторов.32.Порвана обивка задней левой двери. 33.Не работает кнопки центрального замка на ключе.34.Не работает звуковой сигнал.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет