

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	К
Задняя левая дверь:	К
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	В/Ц
Передняя правая дверь:	К
Переднее правое крыло:	К
Порог правый:	
Капот:	К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	П
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1.

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждена правая фара, не горит габарит; 2. Передняя ПТФ повреждена; 3. Ветровое стекло - есть повреждения; 4. Стеклоочиститель задний - не работает омыватель; 5. Не исправна регулировка правого наружного зеркала; 6. Повреждено водительское сиденье и пассажира; 7. Повреждены крепеления панелей центральных консолей; 8. Стояночный тормоз - не эффективен; 9. Износ кулисы КПП; 10. Не исправны амортизаторы крышки багажника; 11. Не горит часть подсветки щитка приборов; 12. Нет ручки регулировки наклона спинки водителя; 13. ОЖ-долив; 14. Подушки ДВС - вибрация; 15. Не стабильно работает ДВС на холостом ходу; 16. Ступичные подшипники передние - люфт правого; 17. Задние тормозные колодки - износ; 18. Передняя часть: 1. Стойки/втулки стабилизатора - износ; 2. Рулевая рейка - стук; 3. Поддон ДВС - течь; 4.Сальники коленвала- течь; 5. КПП - течь картера; 6. Приводные валы - течь правого; 7. Тормозные шланги, трубки - коррозия; 8. Несправность катализатора; 9. Трещины на пыльниках приводов; 19. Коррозия тормозных и топливных трубок; 20. Следы ремонта левой части передней панели кузова - лонжерона - переварена часть у кронштейна рычага; 21. Не работает подогрев сидений;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет