

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (190 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (200 мкрн)
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О (200 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	С
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: ткань, все стекла 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 4 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): нет 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: правые двери, капот, з/п крыло 12. Повреждения: скол на крыше, трещина на лобовом
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Масло ДВС - долив; 3. Турбина-запотевание; 4. Треснут левый внутренний пыльник передней части;
--

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет