

## 1. Сведения о авто

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № |  |  |  |
|-------|--|--|--|

## 2. Внешний осмотр

|              |                    |             |            |
|--------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол    |
|              | П- повреждено      | О- окрашено | Т- трещина |
|              | В- вмятина         | К- коррозия |            |

| Название детали          | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло:    |          |
| Передняя левая дверь:    | ВЦ       |
| Задняя левая дверь:      |          |
| Заднее левое крыло:      |          |
| Порог левый:             |          |
| Задняя дверь / багажник: |          |
| Задний бампер:           |          |
| Заднее стекло:           |          |
| Заднее правое крыло:     |          |
| Задняя правая дверь:     |          |
| Передняя правая дверь:   |          |
| Переднее правое крыло:   | О        |
| Порог правый:            |          |
| Капот:                   | О        |
| Передний бампер:         |          |
| Лобовое стекло:          |          |
| Крыша:                   |          |
| Люк / панорама:          |          |

### Салон:

|  |
|--|
|  |
|--|

### Примечание:

|  |
|--|
|  |
|--|

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

|  |
|--|
| не горят правый габарит передний и левая подсветка номера, нет доступа в багажное отделение, уровень ОЖ ниже мин, заменить тормозную жидкость, заменить приводные ремни, заменить свечи, нет доступа к АКБ, имеются коды DTC по системе SRS в прошлом, заменить ПТК, ПТД, ЗТК, ЗТД. закусывает рейку, течь клапанной крышки, незначительное запотевание поддона ДВС, <b>не корректный ремонт правого лонжерона ( см фото )</b> . |
|--|

## 4. Безопасность

| Название                 | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен             | Да       |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да       |
| Дубликат ПТС             |          |