

Примечание:

2011г. 2,0 акпп, Тип привода: Передний, 142 л/с, 1 владелец, 2 ключ
Комплектация: максимальная
Кузов: повреждено левое крыло (переднее) притертости на бамперах, коррозия на крышки багажника.
Окрас: задняя левая дверь (150-200 микр.), крышка багажника (200-300 микр)

Технический осмотр

Примечание:

АКПП разобрана и требует ремонта.
Диагностика:
Дефекты: Запчасти: Повреждение:
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблок (задний) нижнего рычага (левый) Изношено
Двигатель и подкапотное пространство Гофра соединения глушителя Изношено не критично

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	