

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	К
Капот:	
Передний бампер:	В
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	В
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Не работает подсветка номера На шупе следы горелого масла Уровень охлаждающей жидкости min Трещины/надрывы подушек ДВС На передних ступичных подшипниках слева люфт Порваны опоры на передней части амортизаторов Порваны все с/б передней части рычагов подвески Люфт справа передних втулок стабилизатора Сгнил флянец приемной трубы Дребезг защиты Трещины/надрывы задних рычагов подвески
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	