

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	облезает лак/О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	В
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	В
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

<p>1. Комплектация: 4 подушки, 4 стеклоподъемника, птф, вкладыш открывается и опускается с кнопки, навигация, круиз, климат, датчики света и дождя</p> <p>2. ПТС: ОРИГИНАЛ</p> <p>3. Владельцы: 3 хоз</p> <p>4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле-РОЛЬФ)</p> <p>5. Гарантия: Нет</p> <p>6. Сервиска: Да (заполнена не вся)</p> <p>7. Кол-во ключей: 2 ключа</p> <p>8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - неизвестно</p> <p>9. Программа импортера: Нет</p> <p>10. Покраски и работы: окрас пер лев крыла и зад прав дверь</p> <p>11. Секретки/Метки: нет</p> <p>12. Повреждения: подмято пер прав крыло внизу где порог, вмятина на зад прав крыле на арке, облезает лак с пер лев крыла</p> <p>13. Диагностика: все номера читаются, рекомендации не критичные, смотри диаг-ку</p> <p>П.С. - вкладыш поднимается и опускается с двух кнопок из салона, находятся под рулевой колонкой над педалями, там две пары кнопок - одни зеленого цвета включают противотуманки, другие поднимают и опускают вкладыш (при подъеме нужно немного помогать руками в начале, далее он нормально поднимается сам )</p>
---

### 3. Технический осмотр

#### Примечание:

Диагностика: 1. Подсветка номера-правая не работает; 2. Парктроник задний-установлен/не работает; 3. Мультируль-не работает; 4. Приводной ремень рвется по краю; 5. Подтекание по хомуту на теплообменнике; 6. Передние тормозные диски и колодки-износ; 7. Задние тормозные диски и колодки -барабаны/профилактика тормозных механизмов; 8. Поддон ДВС-запотевание; 9. КПП: запотевание корпуса; 10. Течь магистрали ГУР снизу; 11. Течь магистрали охлаждения АКПП у радиатора;

### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет