

Примечание:

Сквозная коррозия кузова а/м. Окрас злд, злк, кб, зпк, зпд, ппк. Многочисленные повреждения кузова а/м.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика а/м не проводилась.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	