

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	С
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	С
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Компрессия - 10,6 11,5 9,9 10,4 Не горит- ближний правый, подсветка номера, задний габарит, повторитель в левом зеркале, в правом сегмента засвечивает не полностью. Стекло трещина в верх. части. Заменить- щетки, торм. жидкость, приводной ремень с роликом, свечи, 3-ю опору, Не работает - омыватель фар, Отсутствует знак авар. остановки и аптечка. Заменить масло ДВС. ОЖ высокая концентрация выше 60С. АКБ-зарядить Не регулируется по наклону спинка водите. кресла. Течет помпа. Разбиты плафоны подсветок ног в передних дверях. Блок управления двигателя Motronic Блок управления комбинации приборов нет связи sporadически, Блок управления рулевой колонки нет связи sporadически, Блок управления климатической установки нет связи sporadически, Блок управления рулевой колонки нет связи sporadически. Предупреждение о падении давления в шине. Электроника двери водителя Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод. Электроника двери переднего пассажира Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор.пер.пас. неисправность в электрической цепи. Динамический корректор фар с AFS Лампа правой фары ближнего света. Центральный коммутационный блок Реле системы очистки фар обрыв цепи. Лампа правой фары ближнего света. Фонарь освещения номерного знака. Лампа левого заднего габаритного огня. Лампа левого стоп-сигнала.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	