

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

птс оригинал. Окрас всего кузова. Окрас центральной правой стойки. ПЕРЕВЕРТЫШ

3. Технический осмотр

Примечание:

Проведены проверки согласно диагностической карте автомобилей с пробегом. Заявленный VIN читаем на подкапотной табличке. Не горит освещение номерного знака. Личинки замков передних дверей не вращаются. Звуковой сигнал не работает, горит мнемознак неисправности SRS. Стеклоподъемник водительской двери не работает в автоматическом режиме. Качество технических жидкостей (антифриз, тормозная жидкость) неудовлетворительно. Присутствует течь масла КПП на сальнике выбора передач. Имеющееся на СТО диагностическое оборудование не позволяет связаться с системами управления кузовом и силовым агрегатом. Износ шин - 15%. Износ передних тормозных колодок - 30%, дисков - 50%. Износ задних тормозных колодок - 70%, дисков - 50%. Ламели радиаторов загрязнены и корродированы.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	