

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	С
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

не горит передний правый габаритлобовое стекло треснутое, не работает омыватель фар, регулировка форсунок омывателя лобового стекла, не горит 1 подсветка в пассажирском солнцезащитном козырьке, вмешательство в штатную проводку ОБД, не работает А\С, не работает обогрев зеркал, запотевание дроссельного узла, трещины передней подушки ДВС, замена АКБ, нет связи с многими блоками ЭБУ, замена ППД+ЗТД, обслуживание суппортов, люфт левой рулевой тяги, течь поддона ДВС, трещины сайлентблоков задних рычагов
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	