

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	С/О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О/С
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	О
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

НИЖН ЛОНЖЕР/СТОЙКА А Л ЗАЩ ДНИЩА НАНЕСИ: ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО - ЗАМЕНА: ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ - РЕГУЛИРОВКА: НИЖНИЙ ЛОНЖЕРОН ЛЕВЫЙ ДЕТАЛИ СНЯТЫ: НИЖНИЙ ЛОНЖЕРОН ЛЕВЫЙ ЗАМЕНА: НИЖНИЙ ЛОНЖЕРОН ЛЕВ ДЕТАЛИ УСТАНОВИТЬ,; КОРПУС ДВЕРИ ПЕРЕДН ПРАВ ЗАМЕНИТЬ (ДВЕРЬ: ОБЛИЦОВКА НИЖН СТОЙКИ С ЛЕВ (НАКЛАДКА: БАМПЕР ПЕРЕДН. ГРУНТ8K0 807 105 GRU: Замена ДВЕРЬ ПЕРЕДН. ПР.: Замена УПЛОТН. ДВЕРИ ПЕР ПР8K0 837 911H: Замена ПОРОГ ЛЕВЫЙ8K5 809 847: Замена БАМП. ПЕРЕДН.ОКРАСКА НОВ. ДЕТ. S1: Окраска новой детали ПОРОГ ЛЕВЫЙОКРАСКА НОВ. ДЕТ. S1: Окраска новой детали ДВЕРЬ ПЕРЕДН. ПР.РЕМОНТНАЯ КРАСКА S3: Окраска ремонтная автотеки 3 расчета на ремонт.	Из отчета
--	-----------

3. Технический осмотр

Примечание:

Замена все масла и жидкости. мертвые опоры двс. просели пружины. следы масла на двс и кпп. требуется замена левого наружного шруса и пыльника заменит ь втулки и стойки стабилизатора.
--

4. Безопасность

Название

Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	