

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (210 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (300 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (220 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (240 мкрн)/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (270 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (300 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (220 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (220 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (200 мкрн)
Люк / панорама:	

2. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Не горит правый ближний, левый габарит; 2. Подсветка номера - не горит; 3. Не горит левый стоп, поврежден левый фонарь; 4. Ветровое стекло - затерто; 5. Износ трапеции, износ щеток, омыватель фар - нет накладки форсунок, стеклоочиститель задний - не работает омыватель, не работает личинка замка; 6. Нет прикуривателя; 7. Стеклоподъемники - не работает задний левый; 8. Наружные зеркала - плохо работает регулировка "вверх" на двух зеркалах; 9. Салон - требуется чистка; 10. Затерт руль; 10. Не работает кондиционер; 11. Не работает задний правый динамик; 12. ОЖ - бачок пустой; 13. Жидкость ГУР - низкий уровень, рекомендуется замена; 14. Приводные ремни - износ; 15. Течь масла из под крышек ГРМ; 16. Подушки ДВС и КПП - вибрация, шум навесного оборудования; 17. Повышенная дымность выхлопа - рекомендуется замер компрессии, течь антифриза с помпы ДВС, с тройника шлангов у помпы, с шлангов у печки - возможен перегрев ДВС; 18. Номер двигателя - коррозия, не читаем; 19. Ошибки ДВС и АКПП; 20. Передняя часть: запотевание правого амортизатора; 21. Задняя часть: диски и колодки - износ; 22. Течь радиатора охлаждения ДВС; 23. Передняя часть: износ передних сайлентблоков, люфт правой тяги, люфт рулевой рейки, течь прокладки поддона ДВС, течь заднего сальника, течь картера, запотевание внутреннего правого шруса, давит смазку; глушитель сечет, пыльники - поврежден передняя часть; 24. Задняя часть: износ сайлентблоков, тормозные шланги - коррозия, выхлопная система - коррозия, деформация; повреждено крепление термоэкрана;

3. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет