

Примечание:

Окрас передние крылья, капот. Сколы, царапины по всему кузову а\м. Коррозия кузова. Разбит задний бампер.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика а\м не проводилась.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	