


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

06.09.2024

Марка	Skoda	Модель	Rapid
Год	01/01/2019	Пробег	95621 км
ВИН	XV8AG2NHJKK124086	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2022/Нет
Предварительная оценка	1020000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Электропривод регулировки зеркал
- 6 Центральный замок
- 7 Иммоилайзер
- 8 Isofix/LATCH
- 9 ESP
- 10 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 11 Подушки безопасности боковые задние
- 12 Подушки безопасности боковые
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Парктроник
- 17 Система помощи при спуске
- 18 Система помощи при подъеме
- 19 Система курсовой устойчивости
- 20 Антипробуксовочная система
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 ЭРА-ГЛОНАСС
- 23 Isofix(передний ряд)
- 24 Помощи при торможении (BAS, EBD)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Зайцев А.Ю. Подпись:		Подпись:		Телефон:	
				Дата:	