

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

ФОЛЬКСВАГЕН ПАСАТ 2011 (не читается номер ДВС, коррозия)
Авто в отличном состоянии
Комплектация; климат , ткань , штамповки, датчик парковки задний, обогрев лоб стекла.
1 хоз пробег 59 121
По кузову притерто правое заднее крыло
Окрас заднее левое крыло
Не читается номер двигателя (криминалист сообщил что возможно ДВС менялся)
Клиент обращался к дилеру по гарантии скорее всего ДВС заменили без навесного оборуд.)

3. Технический осмотр

Примечание:

Сайлентблоки растрескивание

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет