

Примечание:

По кузову весь красился с крыши. Из серьезного ремонт З.П.К., остальное чисто косметика/окрас.
БОКОВИНА З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
УСИЛ БОКОВИНЫ З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
УСИЛ БОКОВИНЫ З ПРОКРАСК ПОВЕРХНОСТИ: Окраска
БОКОВИНА З ПРРЕМОНТНАЯ БАМПЕР
395262315: Замена
БАЛКА БАМПЕРА 395018192: Замена
КРЫШКА БАГАЖНИКА95388648: Замена
ФОНАРЬ З Л ВНУ95129572: Замена
БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ: Замена
КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМ (СНЯТА): Замена
БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ: Окраска новой детали
КРЫШКА БАГАЖНИКАОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ: Из
отчета автотеки.

Технический осмотр

Примечание:

запотевание пер.амортизаторов
выработка згд
общее запотевание акпп

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	