

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

• ПТС Дубликат • Кол-во хозяев – 3 • Кол-во ключей - 2 • Комплектация – климат, ГИА • Окрас – переднее левое крыло 230/430мк кр, передняя левая дверь 160/620мк кр, задняя левая дверь 220/240мк кр, заднее левое крыло 510/630мк кр, заднее правое крыло 140/180мк кр, задняя правая дверь 280мк, передняя правая дверь 110мк, переднее правое крыло 220/250мк кр, капот 130/150мк кр, крыша 130мк, крышка багажника 220мк кр • Повреждения – притертость переднего бампера, по кузову имеются вмятинки притертости и царапины

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика – .Износ нижнего приводного ремня (малый). .Течь мала по передней крышки привода ГРМ. .Течь прокладки крышки КПП. .Порван тепловой экран выхлопной системы. .Порвана гофра выхлопной системы. .Растрескивание внутренних пыльников приводов. .Течь гидроэлекторо усилитель руля. .Коррозия тормозных дисков. •

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да