

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	К
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	К
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: с ГУР 2. ПТС: Оригинал. 3. Владельцы: 5 4. Кол-во свободных полей: 0 (РОЛЬФ - последнее поле) 5. Гарантия: нет. 6. Сервиса: . 7. Кол-во ключей: 1 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: 11. Покраски и работы: окрас, коррозия порогов, стойка левая тянулась 12. Повреждения сильная коррозия по всему кузову, вмятины, царапины, сколы

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Не горит правый габарит, аварийная сигнализация не работает; 2. Не горит центральный стоп-сигнал; 3. Не работает задний стеклоомыватель и очиститель; 4. Личинки замков 3 шт; 5. Шум навесных агрегатов, повышенная дымность выхлопа, требуется регулировка фар; 6. Не горит индикация CHECK ENGINE; 7. Стояночный тормоз не работает, повреждена антенна; 8. Не открывается багажник, не работает регулировка салазок водительского сиденья; 9. ОЖ, масло - низкий уровень; 10. Подтекание жидкостей: клапанной крышки, из под крышек ГРМ; 11. Подушки ДВС, КПП-вибрация на кузов; 12. Номер ДВС сгнил - не читается; 13. Ремни SRS-не исправны передние 2 шт; 14. Передние тормозные диски-износ 80%; 15. Задние ступичные подшипники-2 шт; 16. Радиатор охлаждения ДВС-нештатная установка; 17. Передняя часть: стойки-износ 2 шт; сальники каленвала - течь задние; сальники-прав. течь; поврежден передний левый локер; течь масла по задней стороне ДВС; 18. Задние тормозные шланги - повреждена правая; 19. Пороги-сквозная коррозия 2 шт;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет