

Примечание:

Окрас – ПЕР. ПРАВОЕ КРЫЛО 200, КРЫША ЧЕРНАЯ ПЛЕНКА 170МКР, ВОД. ДВЕРЬ 200, ЗАД ЛЕВЯ 200, КАПОТ ВОЗМОЖНО МЕНЯЛСЯ

Технический осмотр

Примечание:

1. Свист приводного ремня 2. Запотевание в районе генератора 3. Запотевание заливной пробки 4. Запотевание корпуса масляного фильтра 5. Запотевание патрубка турбины 6. Шланги антифриза от бочка скреплены пластиковыми стяжками и запотевание 7. Запотевание АКПП 8. Запотевание поддона ДВС 9. Запотевание заднего моста (редуктора) .10.КОДЫ ОТКАЗА акпп:Р0729.Неверное передат. число передачи 6; Р0733.Неверное передат.число передачи 3. Треб.диагностика АКПП. неисправность АКПП, ошибки в приложении КД, на данный момент коробка работает в штатном режиме.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	