

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Горит ошибка по подушки безопасности пассажира (подушка есть , панель перешита). 2. Ошибки по преднатяжителям ремням . 3. Ошибка по датчика удара. (было ДТП по задней части с ремонтом лонжеронов) 4. Присутствует сизый дым при работе двс.

3. Технический осмотр

Примечание:

1. Ошибка системы Air-Bag (сработал) - блок управления, преднатяжитель ремня безопасности пер лев + пр, подушка переднего пассажира, накладка торпедо пер пр. - замена2. При запущенном ДВС - сильный запах горелого масла и сизый дым (сильный износ поршневой группы)3. Следы ДТП по передней и задней части.4. Масло в ДВС - замена5. С/Б передних рычагов - замена.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	