

Примечание:

2013г. 1,6 акпп, Тип привода: Полный, 182 л/с, 3 владелец, 2 ключ, ПТС оригинал, обслуживал сам
Комплектация: МАХ: климат, камера, кожа, панорама, элпривод багажника, ксенон
Кузов: царапины на переднем правом крыле, левых дверях, сколы по кузову, трещина на лобовом
Окрас: весь кузов 190-220 мкр. Доп фото а\м см в графе повреждения. Пробег корректировался.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: Двигатель и подкапотное пространство Масло ДВС Требуется замены
Электроника и освещения Аккумуляторная батарея Низкий уровень
Двигатель и подкапотное пространство Опора ДВС (правая) Требуется замены
Трансмиссия и система сцепления Масло АКПП Требуется замены
Двигатель и подкапотное пространство Индикация (Check Engine) Горит аварийная лампа неисправности
Рулевое управление/подвеска/шасси Подшипник промежуточный правого ШРУСа Изношено
Тормозная система Тормозные диски (задние) Изношено
Тормозная система Тормозные колодки (задние) Изношено
Рулевое управление/подвеска/шасси Сальник полуоси (левая сторона) Следы масла
Трансмиссия и система сцепления Сальник раздаточной коробки (правый) Следы масла
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблоки передних рычагов Изношено
Трансмиссия и система сцепления Масло в раздаточной коробке Прочее
Рулевое управление/подвеска/шасси Опорный подшипник амортизационной стойки (передний левый) Шумность
Рулевое управление/подвеска/шасси Шумность Система охлаждения Термостат Подтекание
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблок продольного рычага (левая сторона) Изношено
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблок продольного рычага (правая сторона) Изношено
Рулевое управление/подвеска/шасси Сайлентблоки задних рычагов Изношено
Трансмиссия и система сцепления АКПП в сборе Следы масла. **Есть выработка в пастели распредвалов, но визуально без вскрытия ДВС это не определить, работает нормально.**

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	