1. Сведения о авто

ЛОТ №				
2. Внешний осмотр				
	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол	
Обозначения:	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина	
	В- вмятина	К- коррозия		

Название детали Описание

пазвание детали	Описание
Переднее левое крыло:	0
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	0
Заднее левое крыло:	0
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	0
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	0
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	П
Порог правый:	
Капот:	К
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	К
Люк / панорама:	

•	٦,		_		
•	.и	л.	"	н	ı

-						
HIn	им	eu	9	ні	16	۰

Многочисленные повреждения кузова а\м

3. Технический осмотр

Примечание:

Замена лобового стекла, замена трапеции и щеток, замена фар, не работает личинка водителя, правое зеркало не складывается, замена передней наружней ручки пассажира, замена передних внутреених ручак дверей,шум мотора отопителя, не горит подсветка бардачка, масло в двс высше максисум, требуется то, требуется проверка и осмотор катализатора, по CVT - критические ошибки(а такше пинается), замена масло CVT, ошибки по датчику давления масла(диагностика), люфт правой рулевой тяги, течь поддона ДВС.

4. Безопасность

Описание
ĺ

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	