

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

• ПТС оригинал • Кол-во хозяев – 1 • Кол-во ключей - 2 • Комплектация – SE+ (климат, круиз, запуск с кнопки, парктроники п/з, мульти-руль, эл.привод к.багажника, эл.зеркала, омывайки, защита картера, защита кпп, автозапуск, салон ткань) • Окрас – без окраса (п.бампер, фары, крылья в пленке) • • Повреждения – сколки по кузову, трещины и сколы лобового стекла, запчкана обивка заднего сиденья, вмятина заднего левого крыла (угол), трещина переднего бампера справа •

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика – 1.Следы масла по стыку передней крышки привода ГРМ.2.Растрескивание сайлентблоков задних поперечных нижних рычагов.3. коды ошибок приложение к э\н, обнулены

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	