

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Renault Laguna 2000г Двигатель: 1.8 (120л/с), МКПП Кол-во владельцев: 5 (ПТС – дубликат) Все электростеклоподъемники, кондиционер АКТ: треснуто лобовое стекло. Окрасы: п.пр.крыло, п.л.крыло, з.пр.дверь, з.л.дверь, з.пр.крыло, з.л.крыло

Технический осмотр

Примечание:

Не горят передние ППФ(разбита правая), замена щеток и форсунок стеклоочистителя, не работает звуковой сигнал, замена сцепления, требуется ТО, замена масло ГУР, замена свечей, замена АКБ, течь датчика давления масло ГУР, нет связи с ЭБУ, замена ППД+ППК+ЗТД+ЗТК, обслуживание суппортов, замена правой передней ступицы, отслоение сайлентблоков передних рычагов и балки, замена рулевых тяг и наконечников, течь сальников коленвала, поддона двс, штока выбора передач, правый наружный шрус раскидывает смазку, сгнили пороги и днище, замена ГРМ.
--

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	