



Рольф Аэропорт

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 04.11.2023

Заказчик: Ананьев Виталий Константинович 20/03/1984
 Контактный телефон: 8 (921) 550-91-91
 Автомобиль: Mitsubishi/Outlander
 Рег. №: A328AB 198
 Год выпуска: 2014
 Пробег: 105361
 V.I.N.: Z8TXXTGF3WDM048937



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег
 Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | | К | Ж | З | Комментарий |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | X | | Не горят лампы; Не горят лампы |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | X | | | Конденсат/влага в левом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре; Конденсат/влага в левом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно; Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно |
| 9 | Камера заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | X | | Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |

Комментарии, примечания

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Проверил: Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен: Ананьев В.К.

Внутренний осмотр

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 2 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 3 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 5 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 7 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 8 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 12 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 13 | Состояние панели приборов | X | | | Следы ремонта после ДТП; Вмешательство в проводку системы SRS работоспособность неизвестна |
| 14 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 15 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 17 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 18 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 20 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 23 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 24 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 26 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 27 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 28 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 29 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 30 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 31 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 32 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 33 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 35 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 36 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 37 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 38 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил:

Стальмаков Д.А.

Клиент ознакомлен:

Ананьев В.К.

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 5 | Состояние приводных ремней | | | X | |
| 6 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 9 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 10 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 11 | Состояние АКБ | | | X | |
| 15 | Проверка генератора | | | X | |
| 16 | Проверка стартера | | | X | |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|---|
| | масло под капотом | | | | |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | Стальмаков Д.А. | | | |
| | Клиент ознакомлен: | Ананьев В.К. | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | X | | Имеется коррозия |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | Стальмаков Д.А. | | | |
| | Клиент ознакомлен: | Ананьев В.К. | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 2 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Торпедо с разборки |
| 5 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | X | | | Не работают преднатяжители ремней безопасности; Ремень безопасности не работает/заклинил; Отстрелены оба ремня, вмешательство в проводку, |
| 7 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| | Распечатка результатов диагностики с кодами | | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 8 | ошибок с расшифровкой | | X | | Ошибка в блоке АВС |
| 9 | Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска | X | | | Не работают преднатяжители ремней безопасности; следы ремонта рулевого колеса; Подушки безопасности сработали; НПС в рулевом колесе восстановлена кустарным способом, разъем не от этого авто, пиропатрон 17 гв |
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Проверил: | Стальмаков Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | Ананьев В.К. |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Проверил: | Стальмаков Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | Ананьев В.К. |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Проверил: | Стальмаков Д.А. |
| Клиент ознакомлен: | Ананьев В.К. |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|---------------------|
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забитость радиатора |
|---|-----------------------|--|---|--|---------------------|

| | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|--|
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Состояние системы радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | Стальмаков Д.А. | | | |
| | Клиент ознакомлен: | Ананьев В.К. | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | X | | | Течь поддона КПП |
| 9 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия топливных трубок |
| 10 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 12 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 13 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 14 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X | |
| 17 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 18 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | Стальмаков Д.А. | | | |
| | Клиент ознакомлен: | Ананьев В.К. | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 3 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 5 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | X | | Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок |
| 7 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 8 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| | Карданный валы: люфт, состояние пыльников, | | | X | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|--|
| 11 | сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины | | | X | |
| 14 | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Стальмаков Д.А. | |
| Клиент ознакомлен: | | | | Ананьев В.К. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | X | | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | X | | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | | Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Стальмаков Д.А. | |
| Клиент ознакомлен: | | | | Ананьев В.К. | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

