Примечание:

в базе одно дтп, есть

расчет ремонтных работ (выжимали по КАСКО)

Окрас вся. (толщина лкп везде разная).

Из отчета автотеки

Обнаруженно 2 расчета ремонтных работ (на 2 и 4 млн).

2 кузовных ремонта

Оценка на аукционе аварийных автомобилей.

Технический осмотр

Примечание:

не работают фараомыватели. множественные повреждения салона. запотевание клап.крышек. исторические ошибки по SRS. течь пер.аммортизаторов. поврежден прав нижний рычаг. вырвана прав стойка стабилизатора. переднего сальник привода пер.лев. Запотевание.

Безопасность

Название Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	