

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	П
Передняя левая дверь:	О (300 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (300 мкрн)/Ц
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (212 мкрн)
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (224 мкрн)/К
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	П
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

Левая фара разбита; вмятина на капоте и переднем левом крыле; разбит передний бампер

### Примечание:

1. Комплектация: кожа, эл. сидения, климат
2. ПТС: дубликат
3. Владельцы: 6 хоз
4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле-РОЛЬФ)
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: нет
7. Кол-во ключей: 1 ключ
8. Прохождение ТО (отметки): нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: левые двери, з/п крыло, багажник
12. Повреждения: удар в переднюю левую часть, фара, капот, крыло, бампер, коррозия по задним аркам

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Разбита левая фара, ксенон штатный в зеркале (левом), в левой фаре; 2.ЛПФ-повреждена левая; 3. Подсветка номера-не горит 1 шт; 4. Не горит правый стоп; 5. Отсутствует камера заднего вида штатная; 6. Ветровое стекло-повреждено; 7. Омыватель фар-повреждение; 8. Не исправны замки капота, крышки багажника; 9. Повреждено крепление правой фары передней; 10. Нет прикуривателя; 11. Не работает подогрев наружных зеркал; 12. Есть не весь штатный инструмент; 13. Не работает прикуриватель заднего ряда пассажира; 14.Течь клапанной крышки; 15. Катушки зажигания: поврежден разъем 3-ей катушки; 16. Подушки ДВС и подушки КПП: вибрация на кузов; 17. Ремень/цепь ГРМ-стук,замена; 18. Поврежден корпус воздушного фильтра, крышка АКБ; 19. Номер ДВС: коррозирован, читается; 20. Ошибки по системам кузова; 21. Передняя часть: перекаты в опорных подшипниках; 22. Задняя часть: тормозные диски-износ; потеет правый амортизатор; 23. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: износ с/блоков, повреждено крепление шаровых, люфт правой стойки стабилизатора; течь сальника правого привода, левый потеет; крепление локеров; 24. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: начальное отслоение с/блоков 1 шт; 25. Усилитель переднего бампера-деформация; 26. Замер компрессии: 1- 11,0; 2 - 12,5; 3 - 12,0; 4 - 13,0; Разница по цилиндрам более 1,5 кг/см2; нагар на свечах, влажные днища поршней, - износ элементов ЦПГ, повышенный расход масла;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да