

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

• ПТС оригинал - оригинал • Кол-во хозяев – 3 • Кол-во ключей - 1 • Комплектация – Механика, АС, подогрев кресел и зеркал, зеркала и ст/под электро, фаркоп. • Окрас – Все бьетса 130-150 микрон • Повреждения – Потертости, царапины, сколы ржавчины, отслоение краски на порогах, трещина лобаша. •

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика – 1.пер фары и птф мутные,не горит лев стоп2.лобовое замена3.кулиса дворников замена4.запах сцепления замена5.насос гур ,работает без масла замена6.приводной ремень в масле замена7.трубка выс давления гур течь замена8.ремень грм рек-ся замена9.правый пер ступичный узел замена в сборе10.правый пер амортизатор замена11.течь радиатора охл замена12.течь патрубков и шлангов охлаждения замена13.шины и прав пер диск замена14.пер прав рычаг замена15.стойки втулки пер стаба замена16.диагностика элементов рул управления после замены повреждённых деталей пер подвески17.правый привод клинит замена в сборе18.замена пер торм шлангов19сдвинуло подрамник,проверка параметров после ремонта20.ослоение сайлентблоков всех рычагов зад подвески ремонт замена21.течь корпуса термостата к гбц замена корпуса22.прокладки клапанной крышки замена23.сальник кулисы кпп замена24.нераб задний стеклоочиститель25.треб доп диагностика системы SRSдиагн.датчика уровня топлива •

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	