

Пеликан-Алтуфьево

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 10.07.2023

Заказчик АО "ГОЛЬФ", Филиал "ВЕШКИ"

Контактный телефон 8 (495) 787-07-07



Автомобиль Nissan/Juke

Рег. № E311TP750


Год выпуска 2017

Пробег: 118800

V.I.N. SJNFBAF15U7413220



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО: _____

дата пробег

Следующее ТО: _____

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

К Ж З

Комментарий

Внешний осмотр

	К	Ж	З	Комментарий
1 Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2 Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3 Передние ПТФ			X	
5 Подсветка номера			X	
6 Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7 Фонари заднего хода			X	
9 Камера заднего хода			X	
10 Ветровое стекло - состояние			X	
11 Стеклоочиститель передний		X		Левая форсунка омывателя замена, забита
13 Стеклоочиститель задний			X	
14 Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

--	--

Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

	К	Ж	З	Комментарий
1 Звуковой сигнал			X	
2 Проверка работы ЦЗ			X	
3 Внутреннее освещение			X	
7 Проверка стеклоподъемников			X	
8 Проверка наружных зеркал			X	
9 Состояние обивки сидений			X	
13 Состояние напольных ковров			X	
14 Состояние обивки дверей			X	
15 Состояние панели приборов			X	
16 Состояние обивки потолка			X	

17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
18	Запуск двигателя			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Козлов С.С.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка под капотом					
1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней		X		Треск/свист от компрессора А/С и приводного ремня, требуется замена приводного ремня, и дальнейшая диагностика
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		Не проверялось
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Козлов С.С.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Козлов С.С.			

Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Присутствовали многочисленные ошибки удалены требуется доп диагностика
Комментарии, примечания					
Проверил:					Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Коррозия
4	Амортизаторы ,отбойники ,пружины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Трещины сайлентблоков подрамника
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Порвана задняя опора двс, запотевание поддона ДВС
6	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
16	Наличие защиты картера			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Задняя балка (не подрамник)			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Козлов С.С.

Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Козлов С.С.
Клиент ознакомлен:				.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

