

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	Ц
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	В
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

рекомендуется химчистка.

Примечание:

Плк,плд,злд,капот ,кб - примерно 40 мкр. Злк и зпк - 120 микрон. Крыша 90 мкр. Ауди А6 2012г 2.8 бензин 204л.с. полный привод. ПТС дубликат 4 владельца. Основное, есть спорадическая ошибка по мехатронике.
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Разбит левый фонарь. Не работает личинка наружных замков. Долить масло в двс и охл жидкость. Ошибки по впускному коллектору, акпп, климату. Износ торм дисков. Мойка радиаторов. Сколы царапины на колесных дисках, замят зад правый. Рек замена втулок. Замена сайлентблоков передних верхних рычагов задних. Порваны пыльники шаровых опор. Замена стоек. Следы высохшей ож в передней части двс. Повреждены передние части передних подкрылков.
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	