

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (300 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (300 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (600 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (350 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (350 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (300 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (300 мкрн)
Передний бампер:	потерт
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

При тест-драйве: сильные толчки при переключении передач - ремонт АКПП

Примечание:

1. Комплектация: кожа, климат
2. ПТС: ДУБЛИКАТ (СДАН)
3. Владельцы: 4 хоз
4. Кол-во свободных полей: 4
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: нет
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): нет
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: правая сторона, капот, багажник, левые крылья
12. Повреждения: притерт п/бампер

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. ПТФ-левая разбита; 2. Подсветк номера-не работает; 3. Ветровое стекло-скол; 4. Омыватель фар-не работает; 5. Личинки замков-профилактика; 6. Кондиционер-не работает; 7. Масло-долив; 8. Подтекание жидкостей-течь масла по датчику положения РВ дальней ГБЦ; 9. Клапанная крышка-запотевание дальней; 10. Неисправность блока АКПП/неисправность датчика скорости вращения вторичного вала/потеря CAN связи с ЭБУ ДВС; 11. Передние тормозные диски-коррозия/ отбойник с пыльником слева болтается на штоке амортизаторов; 12. Задняя часть: запотевание амортизаторов, на заднем правом колесе не хватает годной гайки; 13. Передняя часть: задние сайлентблоки-разрывы; втулки-износ; люфт рулевых тяг; КПП: запотевание поддона; гофра глушителя-износ; катализаторы-следы вскрытия; запотевание по передней крышке ДВС; 14. Задняя часть: стабилизатор сломан; выхлопная система-следы ремонта; передние сайлентблоки продольных рычагов разорвало; сайлентблоки поперечных рычагов-отслоение, разрывы;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да