

**Примечание:**

Сколы: капот, передний бампер, пер левое крыло, левый порог, зад правое крыло  
Очаги коррозии: зад левое крыло, лев порог  
Царапины: перед бампер, перед левая дверь  
Замят уголок пред лев двери  
Рулевое колесо с потертостями  
Окрас капот, передние крылья.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Диагностика: треснуто ветровое стекло \* течь маслоохладителя \* затруднен запуск двс на горячую, треб  
проверка компрессии \* замена стоек пер и зад стабилизаторов \* течь поддона двс \* течь сопряжения кпп двс \*  
зам пыльника внешнего прав привода \* нач надрывы с/блоков попереч рычагов зад подвески

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да