

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ОВ
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	ОВ
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	С
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Задний правый фонарь моргает синхронно с аварийкой(диагностика),ДВС заводится плохо, следы установкиГБО(поврежден впускной коллектор-замена), замена тросов выбора передач, замена сцепления, масло в двс выше максимум, в антифриз попадают картонные газы(требуется дефекторка двс), замена тормозной жидкости, замена свечей и катушек(пропуски воспламенения),ошибки по SRS не удаляются(подушки присутствуют)- диагностика, замена опорных подшипников, замена радиаторов, люфт шаровых опор, отслоение сайлентблоков передней и задней подвески, люфт рулевых тяг и наконечников. Авто плохо запускается ДВС . Не устойчивая работа на Х.Х ходу. Скорей всего потребуется ремонт ДВС. Автомобиль на ходу.
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да