

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	С
Задняя левая дверь:	С
Заднее левое крыло:	Ц
Порог левый:	В
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Т
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	В
Задняя правая дверь:	С
Передняя правая дверь:	С
Переднее правое крыло:	В
Порог правый:	В
Капот:	С
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	
Крыша:	В
Люк / панорама:	

**Салон:**

--

**Примечание:**

--

### 3. Технический осмотр

**Примечание:**

---

не работают передние ПТФ  
 не работает подсветка номера  
 LH не обогревается , RH чуть греет  
 уровень охлаждающей жидкости меньше min  
 весь ДВС в масле , требуется мойка с последующей диагностикой  
 заменить АКБ  
 запотевание турбины  
 временные ошибки работы ДВС и катализаторов ОГ  
 временные ошибки работы АКПП  
 люфт/перекаты с двух сторон ступичных подшипников  
 коррозия, износ ПТД  
 хруст при повороте руля, запотевание  
 износ 50% ЗТК  
 следы масла/антифриза на патрубках  
 спущено заднее правое колесо  
 трещины/надрывы/люфт передних рычагов подвески  
 небольшой люфт рулевой тяги  
 рулевая рейка с 2-х сторон  
 рывки при переключении КПП,раздаточной коробки  
 защита картера оторвана спереди  
 трещины/надрывы задних рычагов подвески  
 а/м в очень плохом состоянии

**4. Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да