

Примечание:

Окрас: зп дверь, зп крыло

Технический осмотр

Примечание:

не работает камера зад.ходана. щуп масло двс отсутствует. антифриз мин. высыхание приводного ремня. неустойчивая работа двс. выработка птд/зтд. запотевание сальника привода прав. Автомобиль имеет пониженную компрессию и белый дым из выхлопной трубы.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да