

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

СТУК В ДВИГАТЕЛЕ

Примечание:

1. Комплектация: Запуск с кнопки. Климат контроль. Передние и задние датчики парковки (доп. электронная приборка) 2. ПТС: Дубликат (копия оригинала загружена) 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет/заказ-наряды на обслуживание есть 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): нет 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск 11. Покраски и работы: - 12. Повреждения: притерт значок Вольво

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: **1. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ;** 2.Износ задних сайлентблоков передних рычагов; 3.Отслоение сайлентблоков.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да