

Примечание:

Салон ткань, кондиционер, все электро стеклоподъемники, электро регулировка зеркал, штатная магнитола, подогрев передних сидений, 1 хоз, ПТС оригинал

Кузов:

Замытие на задней левой двери с переходом на заднюю левую арку, замытие на крышке багажника, потертости на переднем и заднем бампере, притертость на задней правой двери, треснута накладка порога с правой стороны под передней пассажирской дверь, отсутствует один датчик парковки на заднем бампере.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: не проводилась,

Ходовые проверки:

Динамика при разгоне присутствует, коробка переключается нормально, кондиционер работает. Люфт в рулевой рейке, стуки в ходовой при проезде неровностей

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да