

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

3. Технический осмотр

Примечание:

Не горит левый ближний, не работает звуковой сигнал, не держит стояночный тормоз, замена кулисы, не работает А/С (нет приводного ремня-диагностика), замена тормозной жидкости, ДВС все запотевшее (углубленная диагностика, определить запотевание нет возможности), замена задней опоры ДВС, нет связи с ЭБУ, не корректно работают ремни безопасности, замена задних ступичных подшипников (люфт), течь сальников приводов, замена ГРМ, деформация переднего левого лонжерона.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	