

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

Технический осмотр

Примечание:

Не открываются двери по ЦЗ. Течь жидкости ГУРа. ДВС не развивает мощность. Стук рулевой рейки. Течь по стыку РКП. Течь сальников приводов. Масл запотевание поддона АКПП. Сломан кожух АКБ. Пер. прав. баллон подвески не держит давления воздуха. ДВС не развивает мощность. Не исправен ТНВД – нет производительности, требуется диагностика с последующим ремонтом или замена. Не исправны топливные форсунки – так же нет производительности, работают не равномерно, свидетельство неисправного ТНВД

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да