

Примечание:

Вмятины от града на крыше и кб. Замят правый порог.

Технический осмотр

Примечание:

замена щеток стеклоочистителя, шум мотора отопителя, ДВС закоксован - требуется промывка системы смазки, требуется ТО, ошибок нет, замена ПГД

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да