

Примечание:

Окрас задних крыльев , вмятина на задней левой двери. Сколы на капоте и крышке багажника.

Технический осмотр

Примечание:

Не работает задний парктроник.
Не работает задний стеклоомыватель.
Черное масло в ДВС.
Запотевание патрубков турбины.
Течь крышки клапанов. Ошибки по катализатору, ABS, ESP.
Мойка радиатора охлаждения ДВС.
Заменить втулки переднего стабилизатора.
Запотевание поддона ДВС.
Течь левого и правого сальника приводов.
Ремонт глушителя, вырезан резонатор. Запотевание сальников приводных валов.
Не работает полный привод.
Ошибки по системе впускных заслонок.
Прогорел катализатор.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да