

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 12.10.2023

**Заказчик** ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" Филиал "Аэропорт"

**Контактный телефон** 8 (812) 429-81-96


**Автомобиль** Hyundai/Solaris

**Рег. №** E382AK 198

**Год выпуска** 2019

**Пробег:** 107457

**V.I.N.** Z94K241CBLR176492



Царапина  
Удар



Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Следующее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Стрелков Д.О.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	

17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)	X			Не работают кнопки; Не работают кнопки
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
25	ГЛОНАСС			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Дефекты крепления в внешнего молдинга
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

**Комментарии, примечания**

	Люфт дверных петель водительской двери				

<b>Проверил:</b>	Стрелков Д.О.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запах жженого масла; Отложения под клапанной крышкой
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	

	жидкости/подтекание: Боддлер насос			
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Стрелков Д.О.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.		
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Стрелков Д.О.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.		
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валь и шестерни			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	Пробег автомобиля подвергался корректировке (пробег по блокам отличается от показаний на панели приборов)			

Проверил:		Стрелков Д.О.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:		Стрелков Д.О.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:		Стрелков Д.О.			
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Разная резина по оси; Разная резина по оси / обломана шпилька крепления переднего левого колеса
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:		Стрелков Д.О.			
Клиент ознакомлен:					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Дефекты локера переднего левого колеса
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порвал внешний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Стрелков Д.О.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Стрелков Д.О.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Заменена часть левого порога с частью вентральной дверной стойки
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					

	<b>Проверил:</b>	Стрелков Д.О.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

